



## Profil Analityczny

Sobienie Szlacheckie dz. 113

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
	0,5		Mg	Grunt nawieziony
		0,8		
	1.0	0,2	H	grunt próchniczny
	1,5	0,3	Pg	Piasek gliniasty
	2.0			
	2,5			
	3.0			
	3,5			
	4.0		T	Torf
		2,7		

\* brak występowania wody gruntowej