



Profil Analityczny

Warszawice dz. 12/1

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
	0,5		Mg	Grunt nawieziony
	1.0	1		Grunt nawieziony
		0,2	H	grunt próchniczny
		0,2	Pg	Piasek gliniasty
	1,5	0,2	Gp	Glina piaszczysta
			Ps	Piasek średni
	2.0			
	2,5			
	3.0			
	3.5			
	4.0	2,4	Ps	Piasek średni

* brak występowania wody gruntowej