

Profil Analityczny

Warszówka dz. 455

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
	0,5		Mg	Grunt nawieziony
	1.0	1	Ps	Piasek średni
		0,3		
	1,5		G	Glina
	2.0			
	2,5			
	3.0			
	3.5			
	4.0	2,7		

* brak występowania wody gruntowej