

Profil Analityczny

Sobienie Biskupie dz. 11/3

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,1	H	grunt próchniczny
	0,5			
	1.0			
	1,5			
	2.0			
	2,5			
	3.0			
	3,5			
	4.0	3,9	Ps	Piasek średni

* brak występowania wody gruntowej