

Sobienie Biskupie dz. 1102/2

Nawiercony poziom wody gruntuwej	Profil Litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,3	H	grunt próchniczny
	0,5			
	1.0			
	1,5			
	2.0			
	2,5			
	3.0			
	3.5			
	4.0	3,7	Ps	Piasek średni

* brak występowania wody gruntowej