

Profil Analityczny

Warszówka dz. 409

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
	0,5		Mg	Grunt nawieziony
		0,4		
	1,0		H	Grunt próchniczny
	1,5		Gp	Glina piaszczysta
	2,0			
	2,5			
3,0				
3,5				
4.0	3,2	Gp	Glina piaszczysta	

* brak występowania wody gruntowej