

Profil Analityczny

Dziecinów dz. 334/6

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
		0,1	H	grunt próchniczny
	0,5			
		0,7	Ps	Piasek średni
	1.0			
	1,5			
	2.0			
		1,3	Gp	Gлина piaszczysta
	2,5			
	3.0			
	3.5			
	4.0	1,9	Ps	Piasek średni

* brak występowania wody gruntowej