



Profil Analityczny

Dziecinów dz. 474

Nawiercony poziom wody gruntowej	Profil Litograficzny	Przełot warstw	Literowe oznaczenie litograficzne	Opis przewierconej warstwy
1	2	3	4	5
			H	grunt próchniczny
		0,2		
		0,5		
		1.0		
		1,5		
		2.0		
		2,5		
		3.0		
		3.5		
		4.0		
		3,8	Ps	Piasek średni

* brak występowania wody gruntowej

